


Выдержка из инструкции по эксплуатации

Обслуживание и уход

10.03. Контроль уровня масла



В масленке швейной машины всегда должно быть масло!

- При необходимости залить масло через отверстие 1 до отметки.



Использовать масло только с точкой средней вязкости $22,0 \text{ мм}^2/\text{с}$ при температуре $40 \text{ }^\circ\text{C}$ и плотностью $0,865 \text{ г/см}^3$ при температуре $15 \text{ }^\circ\text{C}$.

Мы рекомендуем машинное масло фирмы PFAFF серийный № 280-1-120 144.

Выдержка из каталога запчастей

18

Schmiermittel-Übersicht

Overview of lubricants

Tableau de lubrifiants

Tabla de lubricantes

PFAFF 481-G

PFAFF 483-G

Öl Oil Huile Aceite	Mittelpunkts-Viskosität bei: Mean viscosity at: Viscosité moyenne à: Viscosidad media a:		Dichte bei: Density of: Densité à: Densidad a:		Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Numéro de commande pour récipients avec: Número de pedido para recipientes con:		
	°C	mm ² /s	°C	g/cm ³ (g/ml)	1 Liter	5 Liter	10 Liter
					1 Litre	5 Litre	10 Litre
					5 Litros	10 Litros	
28-011 201-05	40	10,0	15	0,847	91-027 975-91	91-027 976-91	91-027 977-91
28-011 201-44	40	22,0	15	0,865	91-129 917-91	91-129 919-91	91-129 920-91

Номер для заказа по каталогу PFAFF