



Ручная регулировка вакуума или обдува.  
Vacuum or blowing manual adjustment.



Гладильный стол с регулировкой высоты, с подогревом или охлаждением, ручной регулировкой вакуума или обдува с автоматическим перенаправлением воздушного потока от гладильной доски к поворотному рычагу.

Версии:

#### 104.12


- Вакуумный гладильный стол, подключаемый к центральному вакуумным, паровым и пневматическим установкам;
- Формы с паровым нагревом.

#### 104.21

- Автономный вакуумный стол с собственной вытяжкой;
- Формы с электрическим подогревом;
- Возможность установки 1 или 2 поворотных рычагов;
- В комплекте с воздухоотводным патрубком.

Аксессуары:

- лампа;
- противовес с железным креплением;
- противовес с железным креплением и лампой;
- поворотный рычаг L=250, 500 или 700 мм;
- поворотная железная стойка для правоориентированных форм;
- вторая железная подставка.



Полностью модульный стол.  
Full modular table.



Ironing table, adjustable in height, with heated or cold shape, manual adjustment of vacuum or blowing with automatically diversion of air flow from the shape to the swing-arm.

Version:

#### 104.12

- Vacuum ironing table to be connected to the central vacuum, steam and compressed air plants;
- steam-heated shapes.

#### 104.21

- independent vacuum table;
- electrically heated shapes;
- possibility to fit 1 or 2 swing-arms;
- complete with stack for air exhausting.

Accessories:


- lamp;
- counter-balance with iron link;
- counter-balance with link for iron and lamp;
- swing arm L=250 or 500 or 700 mm;
- turning iron stand for right oriented shapes;
- second iron stand.



Возможность размещения педалей управления справа или слева; регулировка высоты с помощью газового балансирующего устройства.  
Possibility to fit the foot pedal controls on the right or on the left; Height adjustment by gas-operated operating balance device.

Автоматическое управление для перенаправления воздушного потока от стола к поворотному рычагу.  
Automatic control to divert the air flow from table shape to swing-arm.

Automatic control to divert the air flow from table shape to swing-arm.



## Technical details / Технические детали

- 104.12** Габариты: (мм Ш x В x Д) 1500 x 1770 x 990 | Вес: 120 кг  
Сжатый воздух: трубное соединение 1x 6 мм | Давление 6 ATM - расход 0,08 Нл/мин  
Пар: соединение трубы 1x 3/8" Газ | Давление 6 ATM
- 104.21** Габариты: (мм Ш x В x Д) 1500 x 1770 x 990 | Вес: 125 кг  
Электроэнергия: 2,36 кВт - Потребление 1,77 кВт/ч  
Сжатый воздух: трубное соединение 1x 6 мм | Давление 6 ATM - расход 0,08 Нл/мин