

PFAFF

fine sewing

3371-10/01

Elektroniczna guzikarka dwunitkowa

Электронный автомат для пришивания пуговиц
челночным стежком



PFAFF 3371-10/01

Cechy produktu:

Różnorodność zastosowania:

- Bezpośredni dostęp i wybór 30 standardowych wzorów szycia = programy stałe do przyszywania guzików 2-, 3- i 4-ro dziurkowych
- Możliwość modyfikacji wzoru szycia w przedziale 10-200% w kierunku X i Y z krokiem 1%
- Pamięć 99 różnych wzorów szycia
- Maszyna klasy 3377 przyszywa guziki o średnicy od 8 – 32 mm
- Przyszywane mogą być guziki ze stopką lub bez

Jakość:

- czysty, harmonijny ścieg
- krótkie końcówki nitki
- wysoka wydajność, przez krótki czas cyklu pracy i prędkości szycia do 2.500 obr./min
- funkcje sterowane elektromagnetycznie –
- łatwa w utrzymaniu dzięki centralnemu smarowaniu


Obsługa:

- Możliwość szybkiego i prostego ustawiania własnych wzorów szycia za pomocą nowego graficznego pola obsługi BDF-S2
- Możliwość prostej zmiany do 8 wzorów szycia za pomocą szybkiego przywoływania
- Możliwość szybkiego i prostego programowania 3 programów sekwencyjnych zawierających do 16 wzorów szycia
- Czytelne pole obsługi z dużym wyświetlaczem



Pole obsługi BDF-S2 jest łatwe i wygodne w obsłudze. Łatwo przywołuje się takie funkcje jak wybór programu, aktywacja pożądaných programów i programów sekwencyjnych.

Удобный и легкий в обслуживании пульт управления BDF-S2 Быстрый вызов таких функций, как выбор программы, активизация наиболее часто применяемых форм закрепков и последовательностей.



Z maszyną 3371-10/01 możliwe są wszystkie możliwe rodzaje przeszyc (2-dziurki, 3-dziurki, 4-dziurki, ścieg krzyżowy itp.)

На Пфафф 3371-10/01 возможны все варианты пришивания пуговицы (с 2-мя, 3-мя, 4-мя отверстиями, крестообразным стежком и т.д.)



Характеристики продукта:

Гибкость:

- Прямой доступ и выбор 30 стандартных рисунков шва для пришивания пуговиц с 2-мя, 3-мя и 4-мя отверстиями
- Изменение размеров рисунка шва по координатам X и Y от 10 до 200% (шагом 1%)
- Возможность сохранения до 99 различных рисунков шва
- Пфафф 3371 обрабатывает пуговицы диаметром 8 – 32 мм
- Возможность пришивания пуговиц с ножкой и без ножки

Производительность/Качество:

- Чистый, равномерный рисунок шва
- Короткие концы нитки
- Высокая производительность за счет низкого времени цикла и высокой скорости шитья до 2.500 об./мин.
- Электромагнитное управление, не требуется сжатый воздух.
- Неприхотливая в обслуживании машина благодаря центральной системе смазки

Обслуживание:

- С помощью новой графической панели обслуживания BDF-S2 можно быстро и просто создавать свои формы шва
- Быстрый вызов 8 наиболее часто используемых рисунков шва для пришивания пуговиц.
- Простое и быстрое сохранение 3-х последовательностей из 16 рисунков шва каждая.
- Легко понимаемый пульт управления с большим дисплеем.



Maszyna 3371 przyszywa guziki o średnicy od 8 do 32 mm

Пфафф 3371 обрабатывает пуговицы диаметром 8 – 32 мм



Silnik „synchro” o dużej mocy, umieszczony przy główce sprawia, że maszyna pracuje cicho i bez wibracji.

Мощный серводвигатель смонтирован в головке и обеспечивает спокойный ход

obszar szycia <i>Поле шитья</i>	prędkości szycia (Obr./min) <i>Скорость шитья (об/мин)</i>	długość ściegu <i>Длина стежка</i>	chwytacz <i>Челнок</i>	podnoszenie stopki <i>Подъем прижимной лапки</i>	obcinanie nici <i>Обрезка нити</i>
maks. 6,5 x 6,5 mm <i>макс. 6,5 x 6,5 мм</i>	maks. 2,500 <i>макс. 2500</i>	0,1 - 6,5 mm <i>0,1 - 6,5 мм</i>	mały chwytacz <i>Качающийся челнок</i>	maks. 13 mm <i>макс. 13 мм</i>	●
odciąganie nici <i>Нитеотводчик</i>	rozpoznanie końca nici <i>Счетчик остатка шпульной нити</i>	transport klamrowy <i>Транспорт зажима</i>	system igieł <i>Система иглы</i>	typ ściegu <i>Тип стежка</i>	silnik <i>Двигатель</i>
●	●	●	DPx17 (135x17)	ścieg czółenkowy <i>Челночный стежок</i>	375 W <i>375 ватт</i>



- bezpośredni dostęp do preferowanych programów szycia za pomocą klawiszy od 1-8
- możliwość prostej zmiany parametrów programów szycia, numerów programów, liczby obrotów, współczynnika x-y
- możliwość ustawień wstępnych programów sekwencyjnych (C1, C2, C3), zawierających do 16 wpisów programowych
- łatwy dostęp do parametrów ustawień i funkcji serwisowych
- możliwość dowolnego programowania wzorów szycia
- Быстрый доступ к наиболее часто применяемым формам закрепки с помощью «горячих» клавиш 1-8
- Легко изменяемые параметры швейной программы, такие как номер программы, количество оборотов, масштаб по x-y.
- Предварительно запрограммированные последовательности (C1, C2, C3) с 16 формами закрепок каждая
- Легкий доступ к параметрам машины для регулировки и сервисного обслуживания.
- Свободное программирование рисунка шва

podklasy / Подклассы		rozmiar guzików / Размеры пуговицы
	3371-10/01 małe guziki <i>маленькие пуговицы</i>	Ø 10 - 20 mm grubość: 2,2 mm <i>Толщина: 2,2 мм</i>
	3371-10/11 średnie guziki <i>средние пуговицы</i>	Ø 10 - 20 mm grubość: 2,7 mm <i>Толщина: 2,7 мм</i>
	3371-10/21 duże guziki <i>большие пуговицы</i>	Ø 15 - 32 mm grubość: 2,7 mm <i>Толщина: 2,7 мм</i>

Standardowe wzory szycia PFAFF 3371-10/01

Стандартные формы шва ПФАФФ 3371-10/01

Nr.
№



P 1	
Total	
18	6:6



P 2	
Total	
22	8:8



P 3	
Total	
26	10:10



P 4	
Total	
30	12:12



P 5	
Total	
22	6:6



P 6	
Total	
26	8:8



P 7	
Total	
30	10:10



P 8	
Total	
34	12:12



P 9	
Total	
18	6:6



P 10	
Total	
22	8:8



P 11	
Total	
26	10:10



P 12	
Total	
18	6:6



P 13	
Total	
22	8:8



P 14	
Total	
26	10:10



P 15	
Total	
22	6:6



P 16	
Total	
26	8:8



P 17	
Total	
30	10:10



P 18	
Total	
11	6



P 19	
Total	
13	8



P 20	
Total	
15	10



P 21	
Total	
17	12



P 22	
Total	
21	16



P 23	
Total	
11	6



P 24	
Total	
15	10



P 25	
Total	
17	12



P 26	
Total	
18	6:6



P 27	
Total	
26	10:10



P 28	
Total	
22	6:6



P 29	
Total	
26	10:10



P 30	
Total	
20	5:5:5



P 31	
Total	
29	8:8:8



P 32	
Total	
20	5:5:5



P 33	
Total	
29	8:8:8

szwy/ściegi
(ogółem)

Швы/стежки
(всего)

P 32	
Total	
20	5:5:5

Nr programu
№ программы

ściegi łączeniowe
Перекидные стежки

Specyfikacja:

Rodzaj transportu:

przerywany

Skok igielnicy:

46 mm

Oprogramowanie:

Flash/CMOS RAM

Wzory szycia:

1-99 programy szycia

Czujnik nitki dolnej:

licznik sztuk (maks. 9.999 cykli szycia)

Zabezpieczenie wprowadzonych wartości:

po przerwie w zasilaniu pozostaje aktywny wcześniej wprowadzony program szycia

Wymiary:

długość: 1060 mm,
szerokość: 600 mm,
wysokość: 840 mm

Waga:

główna 42 kg, skrzynka sterownicza 3 kg

Wartość mocy przyłączeniowej:

1,2 Kw, (220 V)

Технические данные:

Подача транспортера:

прерывистая

Подъем игловодителя:

46 мм

Память:

Flash/CMOS RAM

Выбор рисунка шва:

1-99 швейных программ

Контроль остатка нижней нити:

с помощью счетчика изделий (макс. 9.999 швейных циклов)

Защита данных:

после выключения питания выбранная швейная программа остается активной

Размеры:

длина: 1.060 мм,
ширина: 600 мм,
высота: 840 мм (стандартная станина)

Вес:

Головка 42 кг, блок управления 3 кг

Потребляемая мощность:

1,2 кВт (220 В)

Hotlines / Горячие линии:

Technical service / Технический сервис : ++49-175/2243-101

Application consultancy / Швейная техника/Профессиональные консультации : ++49-175/2243-102

Spare-parts hotline / Запасные части – горячая линия : ++49-175/2243-103

PFAFF Industrie Maschinen AG

- Postfach 3020
D-67653 Kaiserslautern
- Königstr. 154
D-67655 Kaiserslautern

Telefon: ++49-631/200-0

Telefax: ++49-631/17202

Internet: www.pfaff-industrial.com